

Från: Marcus Parsmo marcus.parsmo@gmail.com

Ämne: Re: Ang. Sötterfällan och hinderbelysningen

Datum: 18 januari 2024 11:09

Till: Magnus Nilsson magnus.nilsson@jonkoping.se

Dold kopia: FB-TS-RES-hindermarkering hindermarkering@transportstyrelsen.se, fredrik@esphult.st, Oskar Ingebrigtsen oskar.ingebrigtsen@hotmail.com, Janne Johansson sabelstorp@gmail.com, patrik@kroxeryd.se, Helen Sonehag helen.finnngarden@hotmail.com, Cecilia Wanger cecilia.wanger@tv4.se, rebecka.montelius@svt.se, joachim.dyfvermark@svt.se

Hej,

Varför ska jag lita på "vid vart och ett av dessa tre tillfällen har vi bedömt att neddimring skett som den ska", vad ligger bakom den bedömningen. Har ni kollat motsvarande vid t.ex. Anneberg eller Hornamossen (något jag för övrigt gjort). Så som hinderbelysningen i Sötterfällan lyser så kan det omöjligt vara korrekta värden. Dimringen kan inte ske korrekt, om det ens sker en dimring. Ni har fört en anteckning med en högst subjektiv bedömning. Den dokumentationen räcker inte.

Det finns en anledning till att verkens hinderbelysning var avstängd i nästan fem månader. Eolus anger själva att ingen dimring skedde under en period under våren. Jämför man belysningen från den period som Eolus anger var utan dimring med belysningen nu så ser det exakt likadant ut vid jämförbara väderförhållanden.

Om ni verkligen anser detta vara en korrekt fungerande hinderbelysning så innebär det en fara för hälsa och välmående för de människor (och djur) som påverkas av nuvarande och eventuellt kommande vindkraftsetableringar. Jag kräver omgående mätningar av ljuset från hinderbelysningen tagna av en från bolaget oberoende kontrollant.

/Marcus

18 jan. 2024 kl. 09:25 skrev Magnus Nilsson <magnus.nilsson@jonkoping.se>:

Hej,

Ett av besöken var med bolaget. Vi anser att dimringen sker korrekt. Den absoluta ljusstyrkan är vi ännu inte klara med hur vi ska hantera.

Med vänlig hälsning

Magnus Nilsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Jönköpings kommun
Miljö- och hälsoskyddskontoret
Tfn 036-10 80 44
magnus.nilsson@jonkoping.se

Från: Marcus Parsmo <marcus.parsmo@gmail.com>

Skickat: den 18 januari 2024 09:17

Till: Magnus Nilsson <magnus.nilsson@jonkoping.se>

Ämne: Re: Ang. Sötterfällan och hinderbelysningen

Viktig information: Detta e-postmeddelande kommer från en avsändare utanför Jönköpings kommun. Klicka aldrig på länkar och öppna aldrig bifogade filer om du är osäker på avsändaren eller innehållet.

Hej,

Har de tre tillfällen du nämner att ni varit ute vid verken varit planerade besök tillsammans med bolaget? Ska jag tolka dina svar som att Miljö och hälsa på Jönköpings Kommun anser att hinderbelysningen lyser korrekt? Med 100 000 cd dagtid och att det dimrar ned till 20 000 cd vid skymning och 2 000 cd under natten. Är det Miljö och hälsas beslut att hinderbelysningen lyser korrekt (mtsg.se/hinderbeslyning) med dessa värden?

/Marcus

12 jan. 2024 kl. 16:16 skrev Marcus Parsmo <marcus.parsmo@gmail.com>:

Hej

Tack. Det var en drönare över verken den 10 januari och det lös vid en turbin då. Är bolaget meddelade om ert besök de dagar du nämner?

Jag håller inte alls med om att det dimrar. Filmklipp mtsg.se/beth för att belysa (no pun intended) detta. Att ni bedömer att neddimring skett som den ska dessa tre datum när hinderbelysningen blinkar som den gör tycker jag är konstigt.

Det måste gå att mäta ljus, ljud och annat med angivna värden som ligger under tillsyns ansvar för att

tillsynsfunktionen ska vara en fungerande tillsyn. Att utrustning inte finns och att man försöker, det skulle aldrig accepteras om det gällde ett annat tillsynsområde som t.ex. lantbruk eller restaurangkök.

/Marcus

12 jan. 2024 kl. 14:42 skrev Marcus Parsmo <marcus.parsmo@gmail.com>:

Hej

Vid vilka datum har ni varit ute? Hur ser er dokumentation ut från de tillfällen ni varit ute?

/Marcus

12 jan. 2024 kl. 14:37 skrev Magnus Nilsson
<magnus.nilsson@jonkoping.se>:

Hej,

Vi har begärt in den dokumentation som vi bedömt vara nödvändig för tillsynen. Eftersom vi har denna dokumentation är det en allmän handling som kan begäras ut av vem som. Den dokumentation vi inte har i eget förvar är inte en allmän handling på vår myndighet. Möjligen kan ju transportstyrelsen ha den handling du efterfrågar eftersom denna punkt i kontrollplanen grundar sig på deras krav. Vi har ju inte bedömt att vi behövt denna handling för vår tillsyn. Vi har begärt in de loggar vi skickat till dig för att tillgodose ändamålet.

Vi har varit ute vid tre tillfällen efter den 8 november. Vid vart och ett av dessa tre tillfällen har vi bedömt att neddimring skett som den ska. Detta har vi gjort för att verifiera de loggar vi begärt in. Om den absoluta ljusstyrkan ligger på 2000 cd nattetid är däremot mycket svårare att konstatera. Någon utrustning för att mäta ljusstyrkan finns inte allmänt tillgängligt. Bullermätning har gjorts av konsult för några år sedan. Denna bifogas. Vi försöker i möjligaste mån göra egna bedömningar om trovärdigheten i de uppgifter vi får in. Ibland går det att kontrollera uppgifters riktighet och ibland inte.

Med vänlig hälsning

Magnus Nilsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Jönköpings kommun
Miljö- och hälsoskyddskontoret
Tfn 036-10 80 44
magnus.nilsson@jonkoping.se

Från: Marcus Parsmo <marcus.parsmo@gmail.com>

Skickat: den 12 januari 2024 14:01

Till: Magnus Nilsson <magnus.nilsson@jonkoping.se>

Ämne: Re: Ang. Sötterfällan och hinderbelysningen

Viktig information: Detta e-postmeddelande kommer från en avsändare utanför Jönköpings kommun. Klicka aldrig på länkar och öppna aldrig bifogade filer om du är osäker på avsändaren eller innehållet.

Hej

Har ni inte möjlighet att begära in driftjournalen? Visst, jag kan kontakta bolaget men trodde att det var er uppgift då ni hanterar tillsynen och att det är ett dokument som behövs för tillsynen.

Hinderbelysningen i Sötterfällan blinkar för kraftigt - dag, skymning och natt. Det sker ingen dimring, det syns på film från dag till skymning till natt där det tydligt syns att lampan lyser med samma styrka hela tiden. Sätter man belysningen i Sötterfällan jämte belysningen i t.ex. Grevekulla så är belysningen i Sötterfällan mycket kraftigare än den i Grevekulla, dag som natt. Blinkandet upplevs dessutom aggressivare än på andra verk med vit

Blinkandet uppfylls dessutom aggressivare än på andra verk med vår hinderbelysning då blinkandet inte fadear in och ut som det gör i t.ex. Hornamossen.

Har ni, eller av er anlitad och av bolaget oberoende kontrollant, gjort några mätningar själva på ljus eller ljud vid Sötterfällan? Eller är det endast bolagets uppgifter som ni baserar informationen om ljus och ljud i er tillsyn på?

/Marcus

12 jan. 2024 kl. 13:14 skrev Magnus Nilsson
<magnus.nilsson@jonkoping.se>:

Hej,
Detta kan vi tyvärr inte bistå med. Vi kan kräva in de handlingar vi bedömer behövas för tillsynen. I övrigt har vem som själv möjlighet att kontakta bolaget för att få ut handlingar.

Med vänlig hälsning

Magnus Nilsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Jönköpings kommun
Miljö- och hälsoskyddskontoret
Tfn 036-10 80 44
magnus.nilsson@jonkoping.se

Från: Marcus Parsmo <marcus.parsmo@gmail.com>

Skickat: den 12 januari 2024 12:22

Till: Magnus Nilsson <magnus.nilsson@jonkoping.se>

Ämne: Re: Ang. Sötterfällan och hinderbelysningen

Viktig information: Detta e-postmeddelande kommer från en avsändare utanför Jönköpings kommun. Klicka aldrig på länkar och öppna aldrig bifogade filer om du är osäker på avsändaren eller innehållet.

Tack. Jag förväntar mig dock att ni kontaktar bolaget angående driftjournalen och sedan skickar driftjournalen, eller driftjournaler om det är flera, till mig.

/Marcus

12 jan. 2024 kl. 12:08 skrev Magnus Nilsson
<magnus.nilsson@jonkoping.se>:

Hej Marcus,
Jag skickar de loggar vi har begärt från Eolus som vi behövt för vår tillsyn. Vänligen kontakta bolaget om det är något mer du behöver.

Med vänlig hälsning

Magnus Nilsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Jönköpings kommun
Miljö- och hälsoskyddskontoret
Tfn 036-10 80 44
magnus.nilsson@jonkoping.se

Från: Marcus Parsmo <marcus.parsmo@gmail.com>

Skickat: den 12 januari 2024 11:30

Skickat: den 12 januari 2024 11:55

Till: Magnus Nilsson <magnus.nilsson@jonkoping.se>

Ämne: Ang. Sötterfällan och hinderbelysningen

Viktig information: Detta e-postmeddelande kommer från en avsändare utanför Jönköpings kommun. Klicka aldrig på länkar och öppna aldrig bifogade filer om du är osäker på avsändaren eller innehållet.

Ur kontrollprogrammet för Sötterfällan:

En journal över driftavvikelser på medel- och högintensiva ljus ska föras för varje föremål. Journalen ska arkiveras under minst 2 år och innehålla 1. driftavvikelsens datum och tidpunkt, 2. hur avvikelsen visat sig samt, om så är möjligt, orsaken till avvikelsen, 3. vilka åtgärder som vidtagits och när avvikelsen åtgärdats eller upphört, och 4. när eventuell anmälan respektive avanmälan har gjorts till flygbriefingtjänsten (AIS).

Hänvisning: TSFS 2010:155 8 §

Åtgärd: Rutin skall finnas för hur lagkravet uppfylls.

Verifiering: VU's driftansvarige upprättar journal som finns på driftservern.

Jag begär härmed ut journalen på hinderbelysningen i Sötterfällan. De dokument som rör batmode och skuggning som skulle skickas till mig har jag ännu inte fått, skicka de dokumenten samtidigt.

/Marcus

